



Câmara Municipal de Jardinópolis

Estado de São Paulo

EMENTA: Indica ao Senhor Prefeito que tome providências junto à Secretaria competente para que, após análise técnica dos profissionais da área, seja realizado serviço de recapeamento na Viela Reginaldo Nascimento.

DESPACHO:

INDICAÇÃO N.º 106/2024

À Presidência:

A Vereadora infra-assinada vem à presença desse Plenário Legislativo indicar o quanto se segue ao Senhor Prefeito de Jardinópolis:

Indico ao Senhor Prefeito que tome providências junto à Secretaria competente para que, após análise técnica dos profissionais da área, seja realizado serviço de recapeamento na Viela Reginaldo Nascimento.

O pedido é necessário, tendo em vista o elevado número de questionamentos que temos recebido de moradores e munícipes que trafegam pelo local, referente à falta de manutenção na referida viela, o que está causando risco tanto para motoristas quanto aos pedestres, muitas vezes os carros trafegam pelo local para desviar dos buracos.

O lugar precisa ser recapeado o mais rápido possível, para trazer segurança aos munícipes.

Por fim, a manutenção é a forma mais eficaz para a prevenção de acidentes.

Sala das Sessões, 1º de julho de 2024.

Dalva Siqueira

**Dalva Cristina Siqueira dos Santos
Vereadora**