



# Câmara Municipal de Jardimópolis

Estado de São Paulo

**EMENTA:** Indica ao Senhor Prefeito que realize manutenção, estruturação, reparos, adequação e ampliação no prédio do Bem-Estar Animal/Zoonoses.

**DESPACHO:**

## INDICAÇÃO N.º 153/2023

À Presidência:

*O Vereador infra-assinado vem à presença desse Plenário Legislativo indicar o quanto se segue ao Senhor Prefeito de Jardimópolis:*

**Indico** ao Senhor Prefeito que realize manutenção, estruturação, reparos, adequação e ampliação no prédio do Bem-Estar Animal/Zoonoses.

Após ação de fiscalização realizada por este vereador, em 05/05/2023, diversos problemas e irregularidades foram identificados no prédio do Bem-Estar Animal/Zoonoses. Elenco abaixo os problemas diagnosticados e solicito a tomada de providências URGENTES visando à segurança, ao bem-estar e à dignidade dos animais e dos funcionários, bem como à adequação às normas ambientais e sanitárias.

**- Mobiliário danificado e sem condições adequadas de atendimento ao público.**





# Câmara Municipal de Jardimópolis

Estado de São Paulo



**- Baias de guarda de animais danificadas e sem condições adequadas de segurança.**



Como é possível verificar na imagem ao lado, a trava de fechamento da grade da baia está sem as condições necessárias de segurança em relação ao fecho que segura o trinco.



# Câmara Municipal de Jardinópolis

Estado de São Paulo



A baia na foto acima está completamente danificada, inclusive com um buraco aberto, sendo “fechada” apenas por uma prateleira de aço que foi colocada em frente ao gradil da baia.

A imagem ao lado é a continuidade do gradil e da baia apresentados na imagem acima. É possível verificar os danos e a prateleira utilizada.



# Câmara Municipal de Jardinópolis

Estado de São Paulo

As imagens abaixo mostram outras baias também danificadas e “consertadas” de forma improvisada.





# Câmara Municipal de Jardimópolis

## Estado de São Paulo

### - Locais inadequados para abrigo de animais.



O espaço mostrado nas fotos acima diz respeito ao que originalmente era a sala da veterinária no prédio. No entanto, como é possível verificar a sala - de dimensões pequenas e sem ventilação adequada - foi convertida em abrigo para animais. Na data da fiscalização, estavam no local 7 filhotes, além da mãe que havia sido, naquele momento, colocado em um outro espaço. É possível ver que a sala está sem a porta, que está sendo utilizada como barreira para impedir a saída dos animais.

### - Porta sem saída adequada e com ausência de rampa.

A porta ao final do corredor de entrada do prédio dá diretamente para o fundo externo do local. No entanto, há uma elevação de mais de 1 metro, no mínimo, entre o prédio e o chão externo. Isto inviabiliza completamente aquele acesso, além de representar risco para as pessoas e para os animais. A partir da imagem abaixo é possível dimensionar a situação:



# Câmara Municipal de Jardimópolis

Estado de São Paulo



## - Local de banho inadequado para os animais e insalubre para os funcionários.

O prédio não dispõe de local adequado para higiene e banho dos animais, visto que alguns deles requerem esse tipo de cuidado. Atualmente, as funcionárias do setor utilizam seu próprio banheiro para realizar o banho dos animais. Ou seja, o mesmo banheiro utilizado pelas trabalhadoras é o local onde é dado banho nos cães, que muitas vezes podem apresentar doenças e enfermidades. A imagem abaixo mostra o local:





# Câmara Municipal de Jardimópolis

## Estado de São Paulo

### - Ambientes inadequados para descanso e alimentação dos funcionários.

Além do grave problema do banheiro apontado acima, os funcionários do local não dispõem de ambiente com mobiliário, ventilação e estrutura adequada para alimentação, descanso e permanência.





# Câmara Municipal de Jardimópolis

Estado de São Paulo

- Instalações inadequadas, mobiliário danificado e espaços sem cumprir seu propósito efetivo.



A imagem acima é o que anteriormente seria a sala de guarda de medicamentos.

Além dos problemas estruturais do prédio apresentados nos pontos acima, também foram relatados outros problemas graves na unidade:

- **Falta de ração adequada para um dos animais que necessita de ração especial por questões de saúde.**
- **Falta de continuidade correta no tratamento quimioterápico de um dos cães.**
- **Falta de determinados medicamentos e produtos específicos para alguns dos animais.**
- **Quadro de funcionários incompleto, faltando especialmente VETERINÁRIO responsável pelo local, auxiliar, atendente e profissional para limpeza.**



# Câmara Municipal de Jardimópolis

## Estado de São Paulo

Diante dos problemas diagnosticados e informados, espera-se providências urgentes do Poder Executivo, na certeza do compromisso que o Poder Público deve ter com o bem-estar, cuidado e proteção com os animais e com a dignidade do trabalhador, zelando pelo seu ambiente e condições de trabalho.

Sala das Sessões, 15 de maio de 2023.

(assinatura eletrônica)

**Caio Jardim**  
**Vereador**

## Ind. 153-2023 - Caio.docx

Documento número #5d9408b5-bfd4-43e0-8ca4-bd57d6d7ec31

Hash do documento original (SHA256): 8a82dd987965b2c1d758be4e357dbece2206b046f288b9451e02c6af0094ca06

## Assinaturas

 **Caio Eduardo Jardim Antônio**

CPF: 383.110.828-55

Assinou em 11 mai 2023 às 10:31:45

## Log

- 11 mai 2023, 10:31:12 Operador com email secretariageral@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número 5d9408b5-bfd4-43e0-8ca4-bd57d6d7ec31. Data limite para assinatura do documento: 10 de junho de 2023 (10:30). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 11 mai 2023, 10:31:16 Operador com email secretariageral@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-8453-4c58-85a6-f027f69a9500 adicionou à Lista de Assinatura: \*\*\*\*\*7470 para assinar, via WhatsApp, com os pontos de autenticação: Token via WhatsApp; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Caio Eduardo Jardim Antônio e CPF 383.110.828-55.
- 11 mai 2023, 10:31:45 Caio Eduardo Jardim Antônio assinou. Pontos de autenticação: Token via WhatsApp \*\*\*\*\*7470, com hash prefixo b00c27(...). CPF informado: 383.110.828-55. IP: 45.166.211.202. Componente de assinatura versão 1.495.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 11 mai 2023, 10:31:45 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 5d9408b5-bfd4-43e0-8ca4-bd57d6d7ec31.



### Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 5d9408b5-bfd4-43e0-8ca4-bd57d6d7ec31, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).